


PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 641215546

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL						
Contrôle technique périodique	07/09/2026	26064200						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ							
Favorable	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/08/2018 : 112014km / 07/03/2020 : 112971km / 20/05/2022 : 118243km / 15/05/2024 : 125699km / 06/03/2026 : 135488km /							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ								
06/09/2028								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE								
Contrôle technique périodique	Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE								
N° D'AGRÈMENT : S077S011								
(9) RAISON SOCIALE : KEL'AUTO								
(3) COORDONNÉES : Tel : 0164329800 30 RTE du Petit Fossard 77130 VARENNES SUR SEINE								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR								
N° D'AGRÈMENT : 077S0028 SIGNATURE : 								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation								
 08/03/2026 13/04/2001								
Marque Désignation commerciale								
PORSCHE 911TURBO								
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre								
WP0ZZZ99Z1S682506 M1 VP								
Type/CNIT Énergie								
MPC2901AX177 ES								
Document(s) présenté(s)								
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ								
147299								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE								
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
	AVANT				ARRIÈRE			
	G	D	G	D				
Ripage (-8 à +8m/km):	-1.5m/Km							
Dissymétrie suspension (≤30%):	5%					1%		
Forces verticales :	565daN					955daN		
Frein de service :								
Forces de freinage :	143daN	124daN	251daN	205daN				
Déséquilibre (<20%):	14%					19%		
Forces de freinage (efficacité) :	233daN	221daN	358daN	395daN				
Taux d'efficacité (≥ 50%) :	79%							
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%) :	41%							
Emissions à l'échappement :								
CO ralenti (≤ 0,5%): 0.07% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%): 0.21% Lambda (0.97 à 1.03) :	1.023							
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) :	-1.1%	-1.2%						
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%) :	-2.1%	-3.5%						